

**Calendrier 2021 des Formations Tekla Structures en interentreprises**

| A TERSSAC  |                  | Janvier                             | Février | Mars                                    | Avril                                   | Mai                                     | Juin                                    | Juillet                                 | Août                                    | Septembre                               | Octobre                                 | Novembre                                | Décembre                                |   |
|------------|------------------|-------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentiel | Basique          | Formation (Modélisation) 1/2        | 4j      | A - S05<br>01/02 à 13h30<br>05/02 à 12h | C - S10<br>08/03 à 13h30<br>12/03 à 12h | E - S15<br>12/04 à 13h30<br>16/04 à 12h | G - S22<br>31/05 à 13h30<br>04/06 à 12h |   | I - S27<br>05/07 à 13h30<br>09/07 à 12h |   | K - S36<br>06/09 à 13h30<br>10/09 à 12h | M - S41<br>11/10 à 13h30<br>15/10 à 12h | O - S47<br>22/11 à 13h30<br>26/11 à 12h |   |
|            | Basique          | Formation (Dessins-Paramétrage) 2/2 | 3j      | A - S08<br>22/02 à 13h30<br>25/02 à 12h | C - S13<br>29/03 à 13h30<br>01/04 à 12h |   | E - S18<br>03/05 à 13h30<br>06/05 à 12h | G - S25<br>21/06 à 13h30<br>24/06 à 12h | I - S30<br>26/07 à 13h30<br>29/07 à 12h |   | K - S39<br>27/09 à 13h30<br>30/09 à 12h |   | M - S44<br>02/11 à 13h30<br>05/11 à 12h | O - S50<br>13/12 à 13h30<br>16/12 à 12h |
|            | Perfectionnement | Formation BIM                       | 2j      |   | S11<br>15/03 à 13h30<br>17/03 à 12h     |   |   | S23<br>07/06 à 13h30<br>09/06 à 12h     |   |   |   |   | S45<br>08/11 à 13h30<br>10/11 à 12h     |   |
|            | Perfectionnement | Formation Mise à Niveau             | 3j      |   | S09<br>01/03 à 13h30<br>04/03 à 12h     |   |   | S26<br>28/06 à 13h30<br>01/07 à 12h     |   |   |   | S43<br>25/10 à 13h30<br>28/10 à 12h     |   |   |
|            | Perfectionnement | Formation Avancée                   | 2j      | S07<br>15/02 à 13h30<br>17/02 à 12h     |   |   | S21<br>25/05 à 13h30<br>27/05 à 12h     |   |   |   | S38<br>20/09 à 13h30<br>22/09 à 12h     |   |   | S49<br>06/12 à 13h30<br>08/12 à 12h     |
| A RUNGIS   |                  | Janvier                             | Février | Mars                                    | Avril                                   | Mai                                     | Juin                                    | Juillet                                 | Août                                    | Septembre                               | Octobre                                 | Novembre                                | Décembre                                |   |
| Présentiel | Basique          | Formation (Modélisation) 1/2        | 4j      | B - S06<br>08/02 à 13h30<br>11/02 à 12h | D - S11<br>15/03 à 13h30<br>19/03 à 12h | F - S17<br>26/04 à 13h30<br>30/04 à 12h |   | H - S23<br>07/06 à 13h30<br>11/06 à 12h |   | J - S31<br>02/08 à 13h30<br>06/08 à 12h | L - S37<br>13/09 à 13h30<br>17/09 à 12h | N - S43<br>25/10 à 13h30<br>29/10 à 12h | P - S48<br>29/11 à 13h30<br>03/12 à 12h |   |
|            | Basique          | Formation (Dessins-Paramétrage) 2/2 | 3j      |   | B - S09<br>01/03 à 13h30<br>04/03 à 12h | D - S14<br>06/04 à 13h30<br>09/04 à 12h | F - S20<br>17/05 à 13h30<br>20/05 à 12h | H - S26<br>28/06 à 13h30<br>01/07 à 12h |   | J - S34<br>23/08 à 13h30<br>26/08 à 12h |   | L - S40<br>04/10 à 13h30<br>07/10 à 12h | N - S46<br>15/11 à 13h30<br>18/11 à 12h | P - S51<br>20/12 à 13h30<br>23/12 à 12h |
|            | Perfectionnement | Formation BIM                       | 2j      |   |   | S15<br>12/04 à 13h30<br>14/04 à 12h     |   |   | S27<br>05/07 à 13h30<br>07/07 à 12h     |   |   |   | S44<br>02/11 à 13h30<br>04/11 à 12h     |   |
|            | Perfectionnement | Formation Mise à Niveau             | 3j      |   | S12<br>22/03 à 13h30<br>25/03 à 12h     |   |   | S25<br>21/06 à 13h30<br>24/06 à 12h     |   |   |   | S42<br>18/10 à 13h30<br>21/10 à 12h     |   | S49<br>06/12 à 13h30<br>09/12 à 12h     |
|            | Perfectionnement | Formation Avancée                   | 2j      | S08<br>22/02 à 13h30<br>24/02 à 12h     |   |   |   | S24<br>14/06 à 13h30<br>16/06 à 12h     |   |   | S39<br>27/09 à 13h30<br>29/09 à 12h     |   |   | S50<br>13/12 à 13h30<br>15/12 à 12h     |
|            |                  | Janvier                             | Février | Mars                                    | Avril                                   | Mai                                     | Juin                                    | Juillet                                 | Août                                    | Septembre                               | Octobre                                 | Novembre                                | Décembre                                |   |
| En ligne   | Basique          | Formation (Modélisation) 1/2        | 4j      | Q - S07<br>16/02 à 8h30<br>19/02 à 17h  | R - S13<br>30/03 à 8h30<br>02/04 à 17h  |   | S - S17<br>18/05 à 8h30<br>21/05 à 17h  | T - S26<br>29/06 à 8h30<br>02/07 à 17h  |   |   | U - S36<br>07/09 à 8h30<br>10/09 à 17h  | V - S43<br>26/10 à 8h30<br>29/10 à 17h  |   |   |
|            | Basique          | Formation (Dessins-Paramétrage) 2/2 | 3j      |   | Q - S10<br>09/03 à 8h30<br>11/03 à 17h  | R - S16<br>20/04 à 8h30<br>22/04 à 17h  |   | S - S23<br>08/06 à 8h30<br>10/06 à 17h  | T - S29<br>20/07 à 8h30<br>22/07 à 17h  |   | U - S39<br>28/09 à 8h30<br>30/09 17h    |   | V - S46<br>16/11 à 8h30<br>18/11 à 17h  |   |